


Regelquerschnitt im Bereich Station 0+070

Beseitigung des Graben durch natürliche Sukzession (keine Gewässerunterhaltung)



Station (m)	-1.00	0.00	0.70	1.70
Höhe (m)	± 0.00	-0.30	-0.30	± 0.00

NACHRICHTLICH DARGESTELLT:

Station (m)	-0.50	0.00
Höhe (m)	± 0.00	-0.70

Dieser Plan wird gem. §§ 8 ff. des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) festgestellt.

Regierung von Oberbayern
- Luftamt Südbayern -

[Signature]
Büchner
Ltd. Regierungsdirektor

Planfeststellungsverfahren 3. Start- und Landebahn

M Flughafen
München

Objekt LANDSCHAFTSPFLEGERISCHER BEGLEITPLAN GEWÄSSERAUSBAU	Erläuterungsber.Nr. J-401
Planart REGELQUERSCHNITT BESEITIGUNG ZUFLUSS HECHTENBACH 5	Maßstab 1: 100

Planverfasser <u>Dr. Blasy - Dr. Øverland</u> Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG Moosstraße 3 82279 Eching am Ammersee <i>i.v. D. Rosar</i>	Bearb.	Kehrer
	Gezeich.	Breunig
	Geprüft	Rosar
	Datum	17.08.2007

Flughafen München GmbH München, den 20.08.2007 gez. i.V. Dr. Josef Schwendner gez. i.V. Nils Eichbaum	Datum	Zeichen
	17.08.2007	BLOMEYER
Geprüft		Anlage Nr. J-441