

Müller-BBM GmbH  
Robert-Koch-Str. 11  
82152 Planegg bei München

Telefon +49(89)85602 0  
Telefax +49(89)85602 111

[www.MuellerBBM.de](http://www.MuellerBBM.de)

Dipl.-Ing. (FH) Karl-Heinz Kasper  
Telefon +49(89)85602 165  
[Karl-Heinz.Kasper@mbbm.com](mailto:Karl-Heinz.Kasper@mbbm.com)

09. Dezember 2016  
M104573/17 KA/HMR

## **Verteiler**

SWM Services GmbH  
Herrn Alois Blaschke  
Postfach 20 19 21  
80019 München

## **HKW Freimann**


### **Schallschutzverkleidung Südseite EB-Trafos**

#### **Notiz Nr. M104573/17**

Aus Schallschutzgründen ist auf der Südseite der EB-Trafos eine Schallschutzverkleidung anzubringen. In der Detailplanung muss jedoch überprüft werden, ob die Schallschutzwand erforderlich ist.

Die Schallschutzwand sollte eine Länge von 5 bis 6 m und eine Höhe von 4 bis 5 m aufweisen.

Die Schallschutzwand wird mit Blechelementen mit Mineralwolle und einer Dicke von ca. 150 mm bis 200 mm ausgeführt. Auf der Innenseite ist eine Abdeckung aus Lochblech vorzusehen.



Dipl.-Ing. (FH) Karl-Heinz Kasper

Müller-BBM GmbH  
HRB München 86143  
USt-IdNr. DE812167190

Geschäftsführer:  
Joachim Bittner, Walter Grotz,  
Dr. Carl-Christian Hantschk, Dr. Alexander Ropertz,  
Stefan Schierer, Elmar Schröder